



OS 7/3 • DIVERSOS DEFECTOS DEL TABIQUE INTERVENTRICULAR

(comunicación interventricular), aprox. 3 aumentos, de SOMSO-PLAST®. Los defectos del tabique interventricular (comunicación interventricular) más frecuentes radican en el denominado septo membranoso, esto es, en la porción superior del tabique interventricular bajo la válvula tricúspide. No desmontable, se puede retirar de la peana verde. Altura 20 cm, anchura 14 cm, profundidad 16 cm, peso 0,7 kg