



OS 7/3 • VERSCHIEDENE KAMMER-SCHIEDEWANDDEFEKTE

(Ventrikelseptumdefekt), ca. 3fach vergrößert, aus SOMSO-Plast®.

Die häufigsten Kammerscheidewand-(Ventrikelseptum)defekte liegen im sogenannten membranösen Septum, d.h. im oberen Anteil der Kammerscheidewand unter der Trikuspidalklappe. Unzerlegbar, vom Sockel abnehmbar.

Höhe 18 cm, Breite 12 cm, Tiefe 14 cm, Gewicht 0,45 kg.