



## OS 7/3 • VERSCHIEDENE KAMMER-SCHIEDEWANDDEFEKTE

(Ventrikelseptumdefekt), ca. 3fach vergrößert, aus SOMSO-Plast®.

Die häufigsten Kammerscheidewand-(Ventrikelseptum)defekte

liegen im sogenannten membranösen Septum, d.h. im oberen Anteil der Kammerscheidewand unter der Trikuspidalklappe. Unzerlegbar, vom Sockel abnehmbar.

Höhe 20 cm, Breite 14 cm, Tiefe 16 cm, Gewicht 0,7 kg.